

BOMENKAP FASE 2 VERGUNNINGSPLICHTIGE BOMEN

Lnhr.	Straat	Boomsoort	Candide	Toekomstverwachting	Deelgebieden	Korte Termijn Maatregel	Boomhoogte	Stamdiameter	weigeringsgronden	Baanomvang VTA
588	Prinses Marielaan	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 3	Vellen en stobbe frezen	18 - 24 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Rotting stamvoet 26-09-2019Rotting stam 26-09-2019Dood hout 26-09-2019Bastnecrose 26-09-2019Afstervingsverschijnselen 26-09-2019Scheefstand 16-02-2018Rotting stamvoet 16-02-2018Rotting stam 16-02-2018Dood hout 16-02-2018
734	Doormanlaan	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Matig	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Veilig - geen gebreken 25-11-2019Veilig - geen gebreken 26-01-2018
760	Zuiderlicht	<i>Alnus incana</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	9 - 12 meter	20 - 30 cm	geen	Stamvoetschade 02-12-2019Stamschade 02-12-2019Aantasting houtboorders 02-12-2019Stamschade 09-02-2018Aantasting houtboorders 09-02-2018
783	Zuiderlicht	<i>Salix caprea</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam in kroon 02-12-2019Stamschade 02-12-2019Kroonchade 02-12-2019Zwam in kroon 09-02-2018Stamschade 09-02-2018Kroonchade 09-02-2018
784	Zuiderlicht	<i>Salix caprea</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Stamschade 02-12-2019Kroonchade 02-12-2019Zwam in kroon 09-02-2018Stamschade 09-02-2018Kroonchade 09-02-2018
837	Zwanenweide	<i>Acer platanoides</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Veilig - geen gebreken 20-11-2019Opdruk verharding 31-01-2018
899	de Beter	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 27-11-2019Zwam op stam 31-01-2018Dood hout 31-01-2018Afstervingsverschijnselen 31-01-2018
1034	Stellingverflaan	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen	9 - 12 meter	20 - 30 cm	geen	Rotting stamvoet 25-11-2019Rotting stam 25-11-2019Rotting stamvoet 26-01-2018Rotting stam 26-01-2018
1121	Andoornhof	<i>Ulmus hollandica</i>	Goed	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen en stobbe frezen	15 - 18 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Rotting stamvoet 27-11-2019Dood hout 27-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
1231	Abel Tasmanlaan	<i>Carpinus betulus Fastigiata</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Afgestorven boom 13-11-2019Veilig - geen gebreken 24-11-2016
1240	Abel Tasmanlaan	<i>Acer saccharinum</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 20-11-2019Zwam op stam 20-11-2019Zwam op stamvoet 24-11-2016
1247	Abel Tasmanlaan	<i>Acer saccharinum</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Zwam op stamvoet 20-11-2019Zwam op stam 20-11-2019Zwam op stam 18-10-2016
1325	August Janssenweg	<i>Salix alba</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Dood hout 02-12-2019Afstervingsverschijnselen 02-12-2019Veilig - geen gebreken 01-05-2014
1326	August Janssenweg	<i>Salix alba</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	18 - 24 meter	30 - 50 cm	geen	Dood hout 02-12-2019Afstervingsverschijnselen 02-12-2019Veilig - geen gebreken 01-05-2014
1674	Bestevarweg	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Holte(n) in stamvoet 13-11-2019Afstervingsverschijnselen 13-11-2019Ie laag hangende tak(ken) 24-11-2016
1751	Bestevarweg	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Matig	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Holte(n) in stamvoet 02-12-2019Afstervingsverschijnselen 02-12-2019Veilig - geen gebreken 26-01-2018
1770	de Beaufortlaan	<i>Pinus sylvestris</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Hoog Baarn 1	Kroonreductie	15 - 18 meter	30 - 50 cm	dorpsgezicht	Stamschade 20-11-2018Spechtang(en) 20-11-2018Scheefstand 19-03-2014
2170	de Boeler	<i>Betula ultilis Doorenbos</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 27-11-2019Afstervingsverschijnselen 23-02-2016
2342	Bruglaan	<i>Fagus sylvatica</i>	Redelijk	Goed (10 - 25 jaar)	Hoog Baarn 3	Vellen en stobbe frezen	gd 24 meter	gd 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Zwam op stamvoet 21-10-2019Afstervingsverschijnselen 21-10-2019Veilig - geen gebreken 16-04-2014
2355	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stam 24-10-2019Holte(n) in stam 24-10-2019Afstervingsverschijnselen 24-10-2019Zwam op stam 16-11-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 16-11-2016Holte(n) in stam 16-11-2016
2356	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam in kroon 24-10-2019Rotting kroon 24-10-2019Holte(n) in kroon 24-10-2019Zwam op stam 16-11-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 16-11-2016Holte(n) in stam 16-11-2016
2357	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting kroon 24-10-2019Holte(n) in kroon 24-10-2019Afstervingsverschijnselen 24-10-2019Veilig - geen gebreken 19-10-2016
2359	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stam 24-10-2019Zwam in kroon 24-10-2019Rotting stam 24-10-2019Rotting kroon 24-10-2019Holte(n) in stam 24-10-2019Holte(n) in kroon 24-10-2019Zwam op stam 16-11-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 16-11-2016Holte(n) in stam 16-11-2016
2363	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	0 - 6 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stam 24-10-2019Kroonchade 24-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 24-10-2019Holte(n) in stam 24-10-2019Kroonchade 17-11-2017Holte(n) in stam 17-11-2017Ingerotte (snoei)wond(en) 24-11-2016Holte(n) in stam 24-11-2016
2364	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 24-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 24-11-2016Holte(n) in stam 24-11-2016
2377	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Vooroorlogse wijken 2	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam in kroon 24-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 24-10-2019Holte(n) in stam 24-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 24-11-2016Holte(n) in stam 24-11-2016
2384	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	0 - 6 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stam 24-10-2019Rotting kroon 24-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 24-10-2019Holte(n) in stam 24-10-2019Zwam op stam 16-11-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 16-11-2016Holte(n) in stam 16-11-2016
2386	Bremstraat	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Scheur(en) stamvoet 24-10-2019Kroonchade 24-10-2019Holte(n) in stamvoet 24-10-2019Zwam op stam 16-11-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 16-11-2016Holte(n) in stam 16-11-2016
2447	Callenburgraan	<i>Malus</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 25-11-2019Dood hout 11-11-2016
2503	Heemskerkaan	<i>Quercus palustris</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	18 - 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend, groenstructuur	Rotting stamvoet 23-03-2020Holte(n) in stamvoet 23-03-2020Dood hout 23-03-2020Veilig - geen gebreken 10-11-2016
2515	Heemskerkaan	<i>Quercus palustris</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Kroonreductie	18 - 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend, groenstructuur	Bloeddring 23-03-2020Bastnecrose 23-03-2020Afstervingsverschijnselen 23-03-2020Veilig - geen gebreken 10-11-2016
2641	Heemskerkaan	<i>Ginkgo biloba</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Spechtang(en) 23-04-2020Rotting stamvoet 23-04-2020Afstervingsverschijnselen 23-04-2020Spechtang(en) 18-10-2016
2744	Heemskerkaan	<i>Carpinus betulus</i>	Slecht	Slecht (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Kroonreductie	12 - 15 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend, groenstructuur	Dood hout 23-04-2020Afstervingsverschijnselen 23-04-2020Afstervingsverschijnselen 17-04-2020
2752	Heemskerkaan	<i>Zelkova serrata</i>	Slecht	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend, groenstructuur	Holte(n) in stamvoet 25-03-2020Dood hout 25-03-2020Afstervingsverschijnselen 25-03-2020Rib(ben) 23-02-2016Plakosel(s) stamvoet 23-02-2016
2758	Heemskerkaan	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Stedelijke parken	Kroonreductie	18 - 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend, groenstructuur	Spechtang(en) 25-03-2020Veilig - geen gebreken 10-11-2016
2830	Heemskerkaan	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 23-04-2020Stamvoetschade 23-04-2020Bastnecrose 23-04-2020Veilig - geen gebreken 18-10-2016
2858	Heemskerkaan	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Redelijk	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stam 23-04-2020Holte(n) in stam 23-04-2020Veilig - geen gebreken 10-11-2016
2902	Colijlaan	<i>Sorbus intermedia</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 3	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 18-12-2019Opdruk verharding 17-10-2016
2930	de Costalaan	<i>Sorbus intermedia</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Vooroorlogse wijken 3	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 28-04-2020Veilig - geen gebreken 05-11-2019Veilig - geen gebreken 30-04-2014
2989	de Brik	<i>Prunus</i>	Redelijk	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	12 - 15 meter	20 - 30 cm	geen	Veilig - geen gebreken 22-11-2019Veilig - geen gebreken 17-10-2016
3037	de Gondel	<i>Prunus serrulata</i>	Redelijk	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Rotting stam 27-11-2019Rotting kroon 27-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
3079	de Punter	<i>Prunus avium</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stam 22-11-2019Plakosel(s) kroon 22-11-2019Plakosel(s) stam 17-10-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 17-10-2016
3127	de Tjalk	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 22-11-2019Ie laag hangende tak(ken) 15-11-2016
3130	de Tjalk	<i>Sorbus intermedia</i>	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	6 - 9 meter	20 - 30 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 22-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
3554	Doormanlaan	<i>Prunus</i>	Redelijk	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	0 - 6 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 20-11-2019Veilig - geen gebreken 11-11-2016
3658	Dotterbloemlaan	<i>Fraxinus americana</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Kroonreductie	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Holte(n) in stam 19-11-2019Gebroken/losse tak 19-11-2019Opdruk verharding 16-11-2016
4224	Eemnesserweg	<i>Tilia europaea</i>	Redelijk	Goed (10 - 25 jaar)	Hoofdinfrastuctuur	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Stamschade 15-01-2019Stamschade 30-04-2014
4813	Gerrit van der Veenlaan	<i>Quercus robur</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Hoog Baarn 2	Kroonreductie	15 - 18 meter	30 - 50 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Spechtang(en) 17-01-2019Spechtang(en) 30-04-2014
5064	Hoge Vuursegweg	<i>Quercus robur</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Lage Vuursche	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Afstervingsverschijnselen 02-12-2019Klimog overwoekerd 18-10-2016Dood hout 18-10-2016Afstervingsverschijnselen 18-10-2016
5599	Kemphaanstraat	<i>Prunus padus</i>	Redelijk	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stamvoet 02-12-2019Rotting stam 02-12-2019Veilig - geen gebreken 14-11-2016
5687	Koekoeksbloemlaan	<i>Betula pendula</i>	Dood	Dood	Naaorlogse wijken 4	Vellen	15 - 18 meter	20 - 30 cm	geen	Afgestorven boom 27-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
5691	Koekoeksbloemlaan	<i>Fraxinus excelsior</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	9 - 12 meter	20 - 30 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 27-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
5696	Koekoeksbloemlaan	<i>Salix sepulcralis Chrysocoma</i>	Goed	Goed (10 - 25 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	geen	Dood hout 27-11-2019Ie laag hangende tak(ken) 15-11-2016Dood hout 15-11-2016
5700	Koekoeksbloemlaan	<i>Acer platanoides Schwedleri</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Veilig - geen gebreken 27-11-2019Ie laag hangende tak(ken) 17-10-2016
5719	Koekoeksbloemlaan	<i>Salix alba</i>	Redelijk	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	0 - 6 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Rotting stamvoet 27-11-2019Rotting stam 27-11-2019Holte(n) in stamvoet 27-11-2019Holte(n) in stam 27-11-2019Veilig - geen gebreken 15-11-2016
6239	Lepelaarstraat	<i>Prunus avium</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 6	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Dood hout 20-11-2019Afstervingsverschijnselen 20-11-2019Dood hout 28-10-2016
6494	Lommeroord	<i>Populus nigra Italica</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Centrum	Vellen	gd 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Dood hout 13-03-2019Dood hout 18-10-2016
6495	Lommeroord	<i>Populus nigra Italica</i>	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Centrum	Vellen	gd 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Dood hout 13-03-2019Dood hout 18-10-2016
6588	Madeliefelaan	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naaorlogse wijken 4	Vellen	9 - 12 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Scheur(en) kroon 27-11-2019Rotting stam 27-11-2019Veilig - geen gebreken 11-09-2017Veilig - geen gebreken 15-11-2016
7183	Prinses Carolinaan	<i>Fagus sylvatica</i>	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Hoog Baarn 3	halveren	gd 24 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Zwam op stam 21-10-2019Stamvoetschade 21-10-2019Spechtang(en) 21-10-2019Dood hout 21-10-2019Afstervingsverschijnselen 21-10-2019Stamvoetschade 23-02-2016Stamschade 23-02-2016Afstervingsverschijnselen 23-02-2016
7231	Pekingtuint	<i>Acer platanoides</i>	Redelijk	Matig (2 - 5 jaar)	Stedelijke parken	Vellen en stobbe frezen	15 - 18 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 07-11-2019Dood hout 07-11-2019Zwam op stamvoet 17-02-2016
7345	Pekingtuint	<i>Carpinus betulus</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	12 - 15 meter	20 - 30 cm	geen	Dood hout 07-11-2019Ie laag hangende tak(ken) 17-10-2016
7346	Pekingtuint	<i>Ulmus</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Stedelijke parken	Vellen	15 - 18 meter	30 - 50 cm	geen	Stamvoetschade 07-11-2019Dood hout 07-11-2019Stamvoetschade 23-02-2016Stamschade 23-02-2016
7478	Piet Heinlaan	<i>Fraxinus excelsior Westhof s Glorie</i>	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naaorlogse wijken 5	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	beeldbepalend	Dood hout 20-11-2019Afstervingsverschijnselen 20-11-2019Dood hout 24-11-20

BOMENKAP FASE 2 VERGUNNINGSPLICHTIGE BOMEN

Lehrnr.	Straat	Boensoort	Conditie	Toekomstverwachting	Deelgebieden	Korte Termijn Maatregel	Boomhoogte	Stamdiameter	weigeringsgronden	Boomveiligheid VTA
7733	Prinses Marielaan	Robinia pseudoacacia	Slecht	Matig (2 - 5 jaar)	Hoog Baarn 3	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht	Stamvoetschade 26-09-2019Stamschade 26-09-2019Rotting stamvoet 26-09-2019Dood hout 26-09-2019Stamvoetschade 16-04-2014Stamschade 16-04-2014Ingerotte (snoei)wond(en) 16-04-2014
7736	Prinses Marielaan	Robinia pseudoacacia	Slecht	Matig (2 - 5 jaar)	Hoog Baarn 3	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht	Plakoksel(s) stamvoet 26-09-2019Plakoksel(s) kroon 26-09-2019Kroonschade 26-09-2019Dood hout 26-09-2019Afstervingsverschijnselen 26-09-2019Stamschade 23-02-2016Plakoksel(s) stamvoet 23-02-2016
7741	Prinses Marielaan	Aesculus hippocastanum	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Hoog Baarn 3	Vellen en stobbe frezen	12 - 15 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Rotting stam 21-10-2019Holte(n) in stam 21-10-2019Ingerotte (snoei)wond(en) 23-02-2016Holte(n) in stam 23-02-2016
7826	Prinses Marielaan	Fagus sylvatica	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Hoog Baarn 3	Kroonreductie	15 - 18 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht	Zwam op stam 18-06-2020Zonnebrand 18-06-2020Dood hout 18-06-2020Zwam op stam 21-10-2019Rotting stam 21-10-2019Afstervingsverschijnselen 21-10-2019Zwam op stam 23-02-2016Stamschade 23-02-2016Afstervingsverschijnselen 23-02-2016 Bastmosses 23-07-2020Zwam op stam 21-10-2019Zwam in kroon 21-10-2019Plakoksel(s) kroon 21-10-2019Dood hout 21-10-2019Plakoksel(s) kroon 18-10-2016
7850	Prinses Beatrixlaan	Fagus sylvatica	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 3	Vellen en stobbe frezen	gd 24 meter	gd 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	2019Plakoksel(s) kroon 18-10-2016
7983	Regenboog	Salix alba	Dood	Dood	Naoorlogse wijken 4	Vellen	0 - 6 meter	20 - 30 cm	geen	Afgestorven boom 08-11-2019Veilig - geen gebreken 24-11-2016
7988	Regenboog	Salix alba	Dood	Dood	Naoorlogse wijken 4	Vellen	0 - 6 meter	20 - 30 cm	geen	Afgestorven boom 08-11-2019Veilig - geen gebreken 24-11-2016
8098	Rembrandtlaan	Salix caprea	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naoorlogse wijken 3	Vellen en stobbe frezen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Plakoksel(s) stamvoet 11-03-2019Plakoksel(s) stam 11-03-2019Dood hout 11-03-2019Afstervingsverschijnselen 11-03-2019Veilig - geen gebreken 16-02-2016Plakoksel(s) stamvoet 16-02-2016Plakoksel(s) stam 16-02-2016
8440	Smutslaan	Acer pseudoplatanus Atropurpureum	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 2	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	dorpsgezicht	Afstervingsverschijnselen 15-01-2019Veilig - geen gebreken 17-04-2014
8548	Stellingwerfplan	Prunus	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naoorlogse wijken 5	Vellen	9 - 12 meter	20 - 30 cm	geen	Zwam in kroon 25-11-2019Dood hout 25-11-2019Afstervingsverschijnselen 25-11-2019Veilig - geen gebreken 11-11-2016
8554	Stellingwerfplan	Robinia pseudoacacia	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Naoorlogse wijken 5	Vellen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Rotting stamvoet 25-11-2019Rotting stam 25-11-2019Holte(n) in stamvoet 25-11-2019Stamschade 17-02-2016Ingerotte (snoei)wond(en) 17-02-2016
8559	Stationsplein	Prunus avium	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 2	Vellen	0 - 6 meter	20 - 30 cm	dorpsgezicht	Afstervingsverschijnselen 12-05-2020Klimop overwoekerd 17-01-2019Klimop overwoekerd 23-04-2014
8687	Talmalaan	Sorbus aria	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Naoorlogse wijken 3	Vellen en stobbe frezen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam in kroon 18-12-2018Rotting kroon 18-12-2018Veilig - geen gebreken 01-04-2014
9293	Trompplan	Acer pseudoplatanus Atropurpureum	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Vooroorlogse wijken 2	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Dood hout 29-10-2019Afstervingsverschijnselen 29-10-2019Dood hout 10-11-2016
9311	Uytenbosch	Aesculus hippocastanum	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 3	Vellen en stobbe frezen	12 - 15 meter	50 - 100 cm	dorpsgezicht, beeldbepalend	Kroonschade 21-10-2019Holte(n) in stam 21-10-2019Kroonschade 16-02-2018Holte(n) in stam 16-02-2018Holte(n) in stam 10-11-2016Dood hout 10-11-2016
9456	van Kinsbergenlaan	Magnolia kobus	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Naoorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	0 - 6 meter	30 - 50 cm	geen	Afstervingsverschijnselen 20-11-2019Te laag hangende tak(ken) 11-11-2016
9465	van Neslaan	Acer platanoides	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naoorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	9 - 12 meter	30 - 50 cm	geen	Veilig - geen gebreken 13-11-2019Veilig - geen gebreken 19-10-2016
9537	Vondellaan	Fagus sylvatica	Slecht	Matig (2 - 5 jaar)	Vooroorlogse wijken 3	Vellen en stobbe frezen	18 - 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Dood hout 04-08-2020Afstervingsverschijnselen 04-08-2020Veilig - geen gebreken 06-11-2019Veilig - geen gebreken 17-10-2016
10049	Zoutmanlaan	Alnus glutinosa	Matig	Matig (2 - 5 jaar)	Vooroorlogse wijken 5	Vellen en stobbe frezen	12 - 15 meter	30 - 50 cm	geen	Zwam op stamvoet 25-11-2019Rotting stamvoet 25-11-2019Te laag hangende tak(ken) 11-11-2016
14716	Hoge Vuurseweg	Fagus sylvatica	Slecht	Slecht (0 - 2 jaar)	Lage Vuurseche	Vellen	gd 24 meter	50 - 100 cm	beeldbepalend	Zwam op stamvoet 02-12-2019Rotting stamvoet 02-12-2019Dood hout 02-12-2019
14832	Stationsplein	Pinus contorta	Matig	Slecht (0 - 2 jaar)	Hoog Baarn 2	Vellen	6 - 9 meter	30 - 50 cm	dorpsgezicht	Afstervingsverschijnselen 23-03-2020
14950	Drakenburgerweg	Salix alba	Redelijk	Voldoende (5 - 10 jaar)	Naoorlogse wijken 1	Vellen en stobbe frezen	15 - 18 meter	30 - 50 cm	beeldbepalend	Veilig - geen gebreken 28-07-2020; BOOM DIENT VERWIJDERD IVM OVERDRACHT GROND